RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-111135914













CARROSSERIE DUPONT PERSYN

62 RUE SAINT-HONORE

80000 AMIENS

Identification du véhicule

Réf. client	**5255951**	Immatriculation	**FV-135-WZ**
		Date 1ère M.C.	**16/12/2020**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**28019**
Modèle	**Nouvelle 208 Active Business P**		
Version			
N° de châssis	**VR3UPHMHDLT114103**		

Date & lieu de restitution

Date 26/08/2026

Adresse AD CARROSSERIE AMIENS METROPOLE
Rue Rosa Luxembourg, Zone d'activités de la Blanche Tâche

80450 Camon

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Tapis de sol AV	Déchirure	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Entretien	Non-conforme	Effectuer	200,00					200,00			200,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	296,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	296,00 €
TOTAL T.V.A.	59,20 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**355,20 €**

80506797	Tapis de sol AV	Déchirure	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




80506796	Entretien	Non-conforme	Effectuer


