# RAPPORT D'INSPECTION

XP-111515088














**POM ALLIANCE**

7 - 11 7 RUE DU COTTAGE TOLBIAC

94550 CHEVILLY LARUE

## Identification du véhicule

| | | | |
|---|---|---|---|
| Réf. client | **5334437** | Immatriculation | **GH-162-HL** |
| | | Date 1ère M.C. | **30/06/2022** |
| Marque | **PEUGEOT** | Km. compteur | **130791** |
| Modèle | **Nouveau SUV 3008 Active Pack B** | | |
| Version | | | |
| N° de châssis | **VF3MCYHZMNS093160** | | |

## Date & lieu de restitution

Date 29/09/2026

Adresse NORMANCHE
40 Allée de la Deule

59136 Wavrin

| Localisation | Type de dégâts | Type de réparation | Coût des pièces à remplacer | Main d'oeuvre carrosserie | Main d'oeuvre peinture | Ingrédients peinture | Main d'oeuvre divers | Coût réel | Remise de vétusté | Remise pièces | **Coût facturable** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € HT | Heures | Heures | € HT | Heures | € HT | % | % | € HT |
| Aile ARG | Bosse(s) et griffe (s) | LI - Réparer et peindre (co | | 1,00 | 2,80 | 106,40 | | 349,60 | 45,00 | 0 | 192,28 |
| Porte ARG | Griffe(s) | Peindre | | | 2,50 | 95,00 | | 255,00 | 45,00 | 0 | 140,25 |
| Pare-chocs AV | Griffe(s) | Peindre | | | 1,90 | 72,20 | | 193,80 | 45,00 | 0 | 106,59 |
| Pneu ARD | Hors tolérance | E - Remplacer | 150,30 | | | | | 150,30 | 45,00 | 35,00 | 97,70 |
| Pneu AVD | Hors tolérance | E - Remplacer | 150,30 | | | | | 150,30 | 45,00 | 35,00 | 97,70 |
| Pneu ARG | Hors tolérance | E - Remplacer | 150,30 | | | | | 150,30 | 45,00 | 35,00 | 97,70 |
| Pneu AVG | Hors tolérance | E - Remplacer | 150,30 | | | | | 150,30 | 45,00 | 35,00 | 97,70 |
| Coin pare-chocs ARD | Griffe(s) | Peindre | | | 0,75 | 28,50 | | 76,50 | 45,00 | 0 | 42,08 |
| Garnit. zone de chargement | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant f | 96,00 | | | | | 96,00 | | | 96,00 |
| Garnit. int D coffre | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant f | 96,00 | | | | | 96,00 | | | 96,00 |
| Revêtement assise siège AVG | Tache | Nettoyer | 20,00 | | | | | 20,00 | | | 20,00 |
| Garnit. couvercle AR | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant f | 96,00 | | | | | 96,00 | | | 96,00 |
| Garnit. int G coffre | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant f | 96,00 | | | | | 96,00 | | | 96,00 |
| Moulure porte ARG | Griffe(s) | Acceptable | | | | | | | | Non facturé | |
| Revêtement assise siège AVD | Tache | Nettoyer | 20,00 | | | | | 20,00 | | | 20,00 |
| Porte ARD | Bosse(s) | Acceptable | | | | | | | | Non facturé | |
| Revêtement assise AR | Tache | Nettoyer | 20,00 | | | | | 20,00 | | | 20,00 |

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

| | |
|---|---|
| TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. | 1920,10 € |
| TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. | -604,10 € |
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. | 1316,00 € |
| TOTAL T.V.A. | 263,20 € |
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. | **1579,20 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572012** | Aile ARG | Bosse(s) et griffe(s) | LI - Réparer et peindre (complet) |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572011** | Porte ARG | Griffe(s) | Peindre |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572014** | Pare-chocs AV | Griffe(s) | Peindre |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572009** | Pneu ARD | Hors tolérance | E - Remplacer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572010** | Pneu AVD | Hors tolérance | E - Remplacer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572008** | Pneu ARG | Hors tolérance | E - Remplacer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572007** | Pneu AVG | Hors tolérance | E - Remplacer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572020** | Coin pare-chocs ARD | Griffe(s) | Peindre |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572018** | Garnit. zone de chargement | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572017** | Garnit. int D coffre | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572004** | Revêtement assise siège AVG | Tache | Nettoyer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572019** | Garnit. couvercle AR | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572016** | Garnit. int G coffre | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572013** | Moulure porte ARG | Griffe(s) | Acceptable |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572006** | Revêtement assise siège AVD | Tache | Nettoyer |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572015** | Porte ARD | Bosse(s) | Acceptable |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **82572005** | Revêtement assise AR | Tache | Nettoyer |


