Immat:	**GR-420-XF**
Marque:	**PEUGEOT**
Modèle:	**308 SW 3**
Version:	**308 PureTech 130 S&S EAT 8 GT**
Chassis:	**VR3FRHNSTPY636775**
Kilométrage:	**73846**
Date 1ère M.C.:	**18/10/2023**
Type de carrosserie:	**Break**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Essence**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Noir**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**0 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✗ N/A
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	1
Type de jantes (montées)	Aluminium
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	5,2 mm	225/40/18/92/Y	Continental
	ARG	4,8 mm	225/40/18/92/Y	Firestone
	AVD	4,6 mm	225/40/18/92/Y	Continental
	ARD	4,2 mm	225/40/18/92/Y	Firestone
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Gilet de sécurité	✗
Kit réparation	✓
Triangle de sécurité	✗

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Aile AVD	Bosse(s) et griffe (s)	Le - Remplacer et peindre	731,90
2	Porte AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	221,76
3	Porte AVD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	221,76
4	Aile ARG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	214,72
5	Porte ARG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	202,56
6	Capot	Eclat(s)	Peindre	182,40
7	Clef de contact TC (sans insert)	Manque	E - Remplacer	180,02
8	Pneu AVD	Déchirure	E - Remplacer	85,16
9	Pneu ARD	Déchirure	E - Remplacer	85,16
10	Pneu ARG	Déchirure	E - Remplacer	85,16
11	Pneu AVG	Déchirure	E - Remplacer	85,16
12	Pare-chocs AV	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (complet)	168,00
13	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
14	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
15	Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
16	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
17	Moulure de pare-chocs AVG	Manque	E - Remplacer	69,97
18	Intérieur	Tache	Nettoyer	48,00
19	Moulure de pare-chocs AVD	Griffe(s)	Peindre	30,40
20	Moulure de pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre	30,40
21	Garnit. bas de caisse ext D	Dégrafé	Dépose/Repose	7,68
22	Aile ARD	Griffe(s)	Lustrage	0,00
23	Porte ARD	Griffe(s)	Lustrage	0,00
24	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Lustrage	0,00
25	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Lustrage	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 3045,41**
MONTANT T.V.A. **€ 609,08**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 3654,49**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
GPS	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre Cuir Alcantara**
Toit ouvrant électrique	✓
Type de climatisation	**Clim. automatique**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Attache remorque	✓
Camera de recul	✓

ADRESSE DE RESTITUTION

16/10/2026 11:20:00
PEUGEOT STELLANTIS &YOU TOULOUSE ETATS-UNIS
Avenue Salvador Allende
31200 Toulouse

ADRESSE DE LOCATAIRE

Grand Sud Ouest Capital

ADRESSE DE DEPOSITAIRE

PEUGEOT STELLANTIS &YOU TOULOUSE ETATS-UNIS
1 bis Av. Salvador Allende,
31200 TOULOUSE

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Johan 635 - MORELL
16/10/2026 11:52



Signataire Conducteur Mr TORRALBA
16/10/2026 11:47



Signataire Distributeur Pas de contrepartie
16/10/2026 11:53 Pas de signature
Pas de contrepartie