RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110362920













LEASEWAY

Identification du véhicule

Réf. client	**1185538682-5013684842**	Immatriculation	**GS585DX**
		Date 1ère M.C.	**31/10/2023**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**26669**
Modèle	**208 2**		
Version			
N° de châssis	**VR3UPHMHDP5135367**		

Date & lieu de restitution

Date 21/04/2026

Adresse Saint Révérend Auto Services
Rue Georges Clemenceau

85220 Saint-Révérend

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Compresseur	Manque	Réparer/rempl. (montant f	90,00					90,00			90,00
Kit réparation pneu	Manque	Réparer/rempl. (montant f	45,00					45,00			45,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	135,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	135,00 €
TOTAL T.V.A.	27,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**162,00 €**

74902095	Compresseur	Manque	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



74902094	Kit réparation pneu	Manque	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





