Immat:	**GM-667-ZP**
Marque:	**MAZDA**
Modèle:	**CX-30**
Version:	
Chassis:	**JMZDM6WHA01320370**
Kilométrage:	**57543**
Date 1ère M.C.:	**26/04/2023**
Type de carrosserie:	**SUV**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Hybride**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Noir**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**0 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✔
Batterie fonctionnante	✔
Carnet d'entretien	✖
Certificat immatriculation (original)	✖ N/A
Manuel d'utilisation	✔
Moteur fonctionnant	✔
Nbre clés télécommandes	**2**
Nbre clés total	**2**
Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Véhicule roulant	✔

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	5,1 mm	215/55/18/99/V	Continental
	ARG	7,2 mm	215/55/18/99/V	Continental
	AVD	7 mm	215/55/18/99/V	Continental
	ARD	7 mm	215/55/18/99/V	Continental
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✔
Kit réparation	✔

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Pare-chocs AR	Griffe(s)	E - Remplacer	394,97
2	Porte ARD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	382,40
3	Moulure de pare-chocs AVG	Déformé / Forcé	E - Remplacer	201,78
4	Moulure de pare-chocs AVD	Griffe(s)	E - Remplacer	201,78
5	Porte ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	190,40
6	Porte AVD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	171,20
7	Pare-chocs AV	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	92,16
8	Jante alum. ARD > 16'	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
9	Jante alum. AVD > 16'	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
10	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre	72,96
11	Moulure porte ARD	Griffe(s)	E - Remplacer	70,22
12	Moulure d'aile ARD	Griffe(s)	E - Remplacer	68,12
13	Spoiler AV	Déformé / Forcé	E - Remplacer	66,75
14	Optique AVG	Griffe(s)	Lustrage	50,00
15	Moulure de pare-chocs AVD	Griffe(s)	E - Remplacer	20,88
16	Boitier rétroviseur ext D	Griffe(s)	Peindre	18,24
17	Voyant défaut	Allumé	Contrôler	0,00
18	Jante alum. AVG > 16'	Griffe(s)	Acceptable	0,00
19	Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Lustrage	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 2199,46**
MONTANT T.V.A. **€ 439,89**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 2639,35**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✔
Cache bagages	✔
GPS	✔
Radio	✔
Régulateur de vitesse	✔
Revêtement de siège	**Cuir**
Sièges électriques AVG	✔
Toit ouvrant électrique	✔
Toit panoramique	✔
Type de climatisation	**Clim. automatique**
Vitres électriques AR	✔
Vitres électriques AV	✔
Volant cuir	✔
Volant multifonctions	✔

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✔
Phares Xenon/LED/Laser	✔
Radar parking AR	✔

ADRESSE DE RESTITUTION
26/10/2026 08:10:00
MAZDA - Aix en Provence | Roure automobiles
Chemin Roger Martin
13090 Aix-en-Provence

ADRESSE DE LOCATAIRE
STCA

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
MAZDA - Aix en Provence | Roure automobiles
Chemin Roger Martin
13090 Aix-en-Provence

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Lina 620 - BOUGHANMI
26/10/2026 09:03



Signataire Conducteur Mme CALLAY
26/10/2026 09:03



Signataire Distributeur
Pas de signature