RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110455603













SAS LEASEWAY

1051 RUE DES CORMIERS

78630 ORGEVAL

Identification du véhicule

Réf. client	**10040289680**	Immatriculation	**GT-175-FX**
		Date 1ère M.C.	**23/12/2023**
Marque	**BMW**	Km. compteur	**30074**
Modèle	**SERIE 1 F40 (05/2019)**		
Version	**Business Design**		
N° de châssis	**WBA7K110107N74785**		

Date & lieu de restitution

Date 11/09/2026

Adresse Albatros Automobiles - Citroën
Route d'Heyrieux

69800 Saint-Priest

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	E - Remplacer	222,82	0,50				253,82	15,00	20,00	204,61
Répétiteur D	Fêlure	E - Remplacer	35,87	0,30				54,47	15,00	20,00	44,51

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	308,29 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-59,17 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	249,12 €
TOTAL T.V.A.	49,82 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**298,94 €**

81788743	Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	E - Remplacer






81788742	Répétiteur D	Fêlure	E - Remplacer


