Immat:	**GQ-127-QG**
Marque:	**PEUGEOT**
Modèle:	**3083**
Version:	**308 PureTech 130 S&S EAT8 ALLURE PACK**
Chassis:	**VR3FPHNSTPY608251**
Kilométrage:	**101742**
Date 1ère M.C.:	**07/08/2023**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Essence**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Noir**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**50 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✗
Certificat immatriculation (original)	✗
Manuel d'utilisation	✗
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	2
Nbre clés total	2
Type de jantes (montées)	Aluminium
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	5,5 mm	225/45/17/94/V	Bridgestone
	ARG	5,3 mm	225/45/17/94/V	Bridgestone
	AVD	5,5 mm	225/45/17/94/V	Bridgestone
	ARD	5,3 mm	225/45/17/94/V	Bridgestone
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Gilet de sécurité	✗
Kit réparation	✓
Triangle de sécurité	✗

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Aile AVG	Bosse(s)	Le - Remplacer et peindre	703,02
2	Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer	500,50
3	Aile ARD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	238,28
4	Porte ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	177,24
5	Calandre	Cassé	E - Remplacer	176,85
6	Porte AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	160,44
7	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre	79,80
8	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
9	Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
10	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
11	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
12	Monogramme marque AV	Cassé	E - Remplacer	60,95
13	Moulure de pare-chocs AR	Déformé / Forcé	Le - Remplacer et peindre	51,94
14	Intérieur	Tache	Nettoyer	48,00
15	Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	47,50

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 2639,72**
MONTANT T.V.A. **€ 527,94**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 3167,66**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
GPS	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre Cuir**
Sièges électriques AVG	✓
Type de climatisation	**Clim. automatique**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓

ADRESSE DE RESTITUTION

02/11/2026 17:00:00
PEUGEOT Aix en Provence - Abcis by autosphere
Rue Guillaume Du Vair Pole
13290 Aix-en-Provence

ADRESSE DE LOCATAIRE


Sofipaca

ADRESSE DE DEPOSITAIRE

PEUGEOT Aix en Provence - Abcis by autosphere
325 Rue Guillaume Du Vair Pole cs 20648
13290 AIX EN PROVENCE

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Anthony 606 - SEGURA
02/11/2026 17:20



Signataire Conducteur florence
02/11/2026 17:20



Signataire Distributeur Pas de contrepartie
02/11/2026 17:22 Pas de signature
Pas de contrepartie