EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330472

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **18/11/2026** | **26086924** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

17/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1343

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BZ-188-SX (F) | 24/06/2014 | 30/12/2011 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| AUDI | Q5 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WAUZZZ8R3CA064713 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M1GAUDVP001R363 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

242451

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AV.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, AVD.
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.

**Défaillance(s) mineure(s)**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P246E

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

07/08/2020 : 159180km / 12/08/2022 : 183426km / 07/08/2024 : 210900km / 28/07/2026 : 238567km / 16/09/2026 : 241064km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -4.2m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 1% | | 2% | |
| **Forces verticales :** | 1109daN | | 897daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 261daN | 238daN | 227daN | 216daN |
| Déséquilibre (<20%): | 9% | | 5% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 382daN | 395daN | 275daN | 305daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 67% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 29%

**Emissions à l'échappement :**

Opacité des fumées (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -3.0% | -2.9% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -3.5% | -2.8% |

AUTOSUR

**BZ-188-SX**

CT : 17/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : WAUZZZ8R3CA064713
N° d'imprimé : S640330472

AUTOSUR
S091S089
26086924
XXXXX