EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330486

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**18/11/2026**	**26086936**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S1484

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FZ-381-YS (F)	12/04/2022	14/06/2021

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALYA2BY1MA303442	M1G	VP

Type/CNIT	Énergie
M1GLDRVP003H889	EE

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

50405

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

1.4.2.a.2. EFFICACITE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
5.2.3.h.2. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant, ARD.
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)

3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, AV.
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AVG,AVD.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AR,ARG,D,G.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, D.
6.2.6.a.1. AUTRES SIEGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires), ARG.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG,AR.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARD.
7.3.1.a.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL : Le dispositif antivol ne fonctionne pas

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

25/10/2025 : 47500km / 08/12/2025 : 49199km / 27/03/2026 : 50402km / 20/05/2026 : 50403km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.5m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		0%	
Forces verticales :	1086daN		1166daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	364daN	315daN	332daN	298daN
Déséquilibre (<20%):	14%		11%	
Forces de freinage (efficacité) :	393daN	439daN	371daN	415daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	71%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 16%				
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-0.9%	-1.0%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.8%	-2.0%		

AUTOSUR

FZ-381-YS

CT : 17/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : SALYA2BY1MA303442
N° d'imprimé : S640330486

AUTOSUR
S091S089
26086936
XXXXX