PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZP19104788

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/11/2026	26038439

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

16/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035Z219

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE POLE AUTO 35

(3) COORDONNÉES : La Brosse
ZA route du Meuble
35760 SAINT GREGOIRE
Tel:02 99 13 13 00

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035D1158

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BH-903-FQ (F)	15/12/2022	03/02/2011

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	GOLF

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVWZZZ1KZAP156754	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10VWGVP000L373	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

179461

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

BH-903-FQ

CT 16/01/2027

S035Z219
26038439
XXXXX

N° D'AGRÉMENT : S035Z219
N° DE SÉRIE : WVWZZZ1KZAP156754
N° D'IMPRIMÉ : ZP19104788

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AV)
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG,ARD)
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG,AVD)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur
8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur

DÉFAILLANCES MINEURES

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD,ARG,ARD)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/07/2019 : 106598 km / 26/07/2021 : 128070 km / 24/03/2022 : 135424 km / 24/11/2022 : 141876 km / 03/02/2025 : 165271 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-3.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	5%		11%	
Forces verticales :	792 daN		496 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	273 daN	300 daN	160 daN	169 daN
Déséquilibre (<20%) :	9%		6%	
Forces de freinage (efficacité):	273 daN	300 daN	160 daN	169 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	70			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 24%			

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.25 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 2.63 Lambda (0.97 à 1.03) : 0.922

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.3%	-4.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-1.9%	-4.0%

DUPLICATA