# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790572**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 16/11/2026 | 26205071 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

15/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035T1267

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FT-281-QR (F) | 24-12-2021 | 26-08-2014 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PORSCHE | MACAN S DIESEL |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WP1ZZZ95ZELB70481 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M1GPSCVP000H730 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

1.1.13.b.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. (AVG,AVD)
1.1.14.b.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. (AVG,AVD)
4.1.6.a.2. LAVE-PHARES : Dispositif inopérant sur lampe à décharge (AVG)
4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)
4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG)
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG,AVD)

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé (ARG)
4.8.2.a.1. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences (ARG)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/10/2021:68742 Kms / 20/07/2023:90706 Kms / 21/07/2025:126523 Kms /

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

148334

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | -6.8m/km | | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 4% | | | 15% | | |
| **Forces verticales** | 1182daN | | | 914daN | | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 454daN | | 477daN | 282daN | | 267daN |
| Déséquilibre (<20%) | 5% | | | 6% | | |
| Force de freinage (efficacité) | 454daN | | 477daN | 282daN | | 267daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | 70% | | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 23% | | | | | |

**Opacité des fumées** (0.50m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10
**Feux croisement** (-3.0% à -0.5%) G:-2.0% D:-1.3%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:+1.8%

**FT-281-QR**

**CT 15/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : WP1ZZZ95ZELB70481

**S035F335**
**26205071**
**XXXXX**

DUPLICATA