# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790642**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 18/11/2026 | 26205136 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

17/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035T1267

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FE-858-FD (F) | 28-02-2019 | 28-02-2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| JEEP | COMPASS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| 3C4NJDBY6JT198066 | M1G | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M1GJEPVP0010076 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

167487

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG,AVD)
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG)
3.2.1.b.2. ÉTAT DES VITRAGES : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences (AVG,AVD)
4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG)
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**Défaillances mineures**

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AV)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0130

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/02/2023:68097 Kms / 07/02/2025:109326 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +0.0m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 4% | | | 16% | |
| **Forces verticales** | | 1020daN | | | 649daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 357daN | | 348daN | 204daN | | 199daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 3% | | | 3% | |
| Force de freinage (efficacité) | 357daN | | 348daN | 204daN | | 199daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 66% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 20% | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | G:-1.0% | | D:-1.2% | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | G:-2.9% | | D:-3.7% | | |

**FE-858-FD**

**CT 17/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : 3C4NJDBY6JT198066

**S035F335**
**26205136**
**XXXXX**

DUPLICATA