# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790670**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 18/11/2026 | 26205162 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

17/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EB-226-VG (F) | 14-08-2019 | 28-12-2006 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 1007 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3KMKFVB20037743 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MPE3111RN091 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

90853

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)
4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AVG)
5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (AVG)
6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement (AVG)

**Défaillances mineures**

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D,G)
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/01/2019:50923 Kms / 01/08/2019:53786 Kms / 30/07/2021:64698 Kms / 07/07/2023:75244 Kms / 27/06/2025:85391 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -2.6m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 4% | | | 5% | |
| **Forces verticales** | | 727daN | | | 536daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 269daN | | 283daN | 197daN | | 178daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 5% | | | 10% | |
| Force de freinage (efficacité) | 269daN | | 283daN | 197daN | | 178daN |
| Taux d'efficacité (=>50%) | | | 73% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 21% | | | |

**Émissions à l'échappement**
CO Ralenti(<=0.3%) 0.01% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.011

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:+0.3% D:-0.9%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-2.0%

**EB-226-VG**

**CT 17/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF3KMKFVB20037743

**S035F335**
**26205162**
**XXXXX**

DUPLICATA