PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZP18148195

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/11/2026	26024974

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

18/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035Z224

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE PACE

(3) COORDONNÉES : ZAC les Touches
7 Boulevard du Scorff
35740 PACE
Tel:02 23 42 22 22

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035F1292

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EV-315-PC (F)	20/05/2021	08/03/2018

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES BENZ	CLASSE GLC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDC2539091V060459	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10MCDVPUW47060	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

115396

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVD)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVD)
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVD)
8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P20F5
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/02/2022 : 54409 km / 20/02/2024 : 79859 km / 26/02/2024 : 80107 km / 19/02/2026 : 106981 km / 03/03/2026 : 108222 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-2.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	3%		5%	
Forces verticales :	1030 daN		873 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	409 daN	394 daN	333 daN	333 daN
Déséquilibre (<20%) :	4%		0%	
Forces de freinage (efficacité):	409 daN	394 daN	333 daN	333 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	77			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 24%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.6%	-0.4%		

EV-315-PC

CT 18/01/2027

S035Z224
26024974
XXXXX

N° D'AGRÉMENT : S035Z224
N° DE SÉRIE : WDC2539091V060459
N° D'IMPRIMÉ : ZP18148195

DUPLICATA