EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330013

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **19/11/2026** | **26086962** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

18/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1435

SIGNATURE :

SD

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FA-606-CP (F) | 10/07/2023 | 31/08/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | KADJAR |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1RFE00861406595 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP540T122 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

112864

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.
4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG.

**Défaillance(s) mineure(s)**

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, ARG,AVG,ARD,AVD.
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVD.
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AV.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, ARG,AVG,ARD,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG,G,D,ARD,AVD,AV,AVG.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG,ARD,ARG.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

01/07/2022 : 29739km / 28/02/2023 : 35148km / 24/06/2025 : 75827km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -0.8m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 40% | | 0% | |
| **Forces verticales :** | 917daN | | 551daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 382daN | 386daN | 200daN | 213daN |
| Déséquilibre (<20%): | 2% | | 7% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 382daN | 386daN | 200daN | 213daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 80% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

**Emissions à l'échappement :**

Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | +0.2% | -0.7% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -2.8% | -2.8% |

AUTOSUR

**FA-606-CP**

CT : 18/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1RFE00861406595
N° d'imprimé : S640330013

AUTOSUR
S091S089
26086962
XXXXX