EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D144092670

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/11/2026	26004352

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L086D172

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 14 Rue Maryse Bastié

86100 CHATELLERAULT

Tél : 05.49.86.75.04 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 086S8022

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
DN-256-HK(F)	28/07/2015	17/01/2015

Marque	Désignation commerciale
SUZUKI	DL1000

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JS1DD111100108358	L3e	MTT2

Type/CNIT	Énergie
L3ESUZM2000A762	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

38068

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.3.2.a.7. AMORTISSEURS ET FOURCHE: Amortisseur endommagé, mal fixé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave: AV, AR

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

8.2.1.a.6. ÉMISSIONS SONORES: Mesures instables

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques :

05.08.2024: 35 274 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,5%) : 0.24% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%) : 0.16%

Niveau sonore (≤ 96 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)

M4 : 92.1 dB(A) M5 : 93.4 dB(A) Retenu : 93.4 dB(A)

[redacted]

