# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D140903426**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 20/11/2026 | 26003375 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances critiques

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

20/11/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : **S054D244**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**

(3) COORDONNÉES : **Entrée Gauche**
**154, Rue Pierre et Marie Curie**

**54710 LUDRES**

**Tél : 03.83.22.36.80** **Fax:**

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : **054D1231**
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| CF-582-WJ(F) | 08/02/2024 | 06/11/2006 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| MERCEDES BENZ | CLASSE A |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WDD1690071J367865 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MMB93T4P5679 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

131443

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

Attestation délivrée le 21/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

**DÉFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) :**

5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée : AVD, AVG

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations : AVD

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVD, AVG

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARD, ARG

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : G

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: ARD

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : C

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVG

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : D

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG, ARD, ARG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD, ARD

***Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal***

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -18.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 4 % | | 1 % | |
| **Force verticales :** | 871 daN | | 558 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 337 daN | 329 daN | 191 daN | 169 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 3 % | | 12 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 337 daN | 329 daN | 191 daN | 169 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 71 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées (1.20m⁻ ¹) : | C1: 0.67 | C2: 0.46 | C3: 0.71 | Moyenne: 0.62 |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -4.0 % | 0.3 % | | |

# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D140903426**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 20/11/2026 | 26003375 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances critiques

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

20/11/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : **S054D244**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**

(3) COORDONNÉES : **Entrée Gauche**
**154, Rue Pierre et Marie Curie**

**54710 LUDRES**

**Tél : 03.83.22.36.80 Fax:**

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : **054D1231**
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| CF-582-WJ(F) | 08/02/2024 | 06/11/2006 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| MERCEDES BENZ | CLASSE A |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WDD1690071J367865 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MMB93T4P5679 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

131443

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

Attestation délivrée le 21/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

***Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D140903426***

Etat d'un ou de plusieurs pneumatiques ne permettant pas la vérification des points de contrôle. Faire inspecter le(s) pneumatique(s) concerné(s) (extérieur et intérieur) par un professionnel du pneumatique avant toute tentative de regonflage

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

19.02.2026: 123 745 km / 06.02.2024: 96 503 km / 22.12.2021: 89 745 km
24.11.2021: 86 423 km / 19.09.2019: 76 146 km

***Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.***

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -18.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 4 % | | 1 % | |
| **Force verticales :** | 871 daN | | 558 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 337 daN | 329 daN | 191 daN | 169 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 3 % | | 12 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 337 daN | 329 daN | 191 daN | 169 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 71 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées (1.20m⁻ ¹) : | C1: 0.67 | C2: 0.46 | C3: 0.71 | Moyenne: 0.62 |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -4.0 % | 0.3 % | | |