EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330151

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**23/11/2026**	**26087089**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S1419

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DR-962-HM (F)	24/11/2016	06/05/2015

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	5008

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF30EBHZMFS095590	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP015U642	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

190884

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, AVG,AVD.
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, AV.
6.1.6.f.1. ACCOUPLEMENT MECANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE : Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

04/07/2019 : 90872km / 17/06/2021 : 113297km / 22/06/2023 : 144911km / 08/07/2025 : 171587km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.6m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		11%	
Forces verticales :	920daN		694daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	342daN	311daN	288daN	278daN
Déséquilibre (<20%):	10%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	342daN	311daN	288daN	278daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	75%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 28%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.51m-1): C1: 0.23m-1 C2: 0.15m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.8%	-2.8%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-2.7%	-2.6%

AUTOSUR

DR-962-HM

CT : 22/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF30EBHZMFS095590
N° d'imprimé : S640330151

AUTOSUR
S091S089
26087089
XXXXX