EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330429

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **17/11/2026** | **26086883** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

16/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1419

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EE-510-RJ (F) | 17/04/2018 | 19/08/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DACIA | SANDERO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| UU15SDCJC55970045 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10DACVP000D930 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

350434

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

2.1.3.a.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes, AVG.
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AR.
4.8.1.a.2. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée, ARD.
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVD.
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AR.

**Défaillance(s) mineure(s)**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,ARG,ARD.
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AV.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 P2503

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

17/08/2020 : 109564km / 12/08/2022 : 232971km / 31/08/2022 : 235067km / 03/08/2024 : 307368km / 05/08/2026 : 350341km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -1.8m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 46% | | 16% | |
| **Forces verticales :** | 742daN | | 416daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 247daN | 259daN | 146daN | 146daN |
| Déséquilibre (<20%): | 5% | | 0% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 247daN | 259daN | 146daN | 146daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 68% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

**Emissions à l'échappement :**

Opacité des fumées (0.51m-1): C2: 0.17m-1 C3: 0.16m-1 C4: 0.16m-1 Moyenne: 0.17m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -0.9% | -0.6% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -3.1% | -2.6% |

AUTOSUR

**EE-510-RJ**

CT : 16/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : UU15SDCJC55970045
N° d'imprimé : S640330429

AUTOSUR
S091S089
26086883
XXXXX