EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330423

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**17/11/2026**	**26086877**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S1343

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
267 ARV 51 (F)	26/09/2006	26/09/2006

Marque	Désignation commerciale
B.M.W.	SERIE 3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBAVC31080VC54815	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
390L VC31 01	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

304746

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, AVD,ARG.
6.1.7.d.2. TRANSMISSION : Raccords flexibles détériorés, AR.

Défaillance(s) mineure(s)

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD.
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AV.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1278

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

24/09/2018 : 228543km / 25/09/2020 : 250886km / 24/09/2022 : 270659km / 23/09/2024 : 286587km / 18/09/2026 : 304315km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-6.7m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	50%		14%	
Forces verticales :	778daN		724daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	272daN	265daN	254daN	243daN
Déséquilibre (<20%):	3%		5%	
Forces de freinage (efficacité) :	272daN	265daN	254daN	243daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	68%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 27%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (3.00m-1): C2: 1.26m-1 C3: 1.07m-1 C4: 1.05m-1 Moyenne: 1.13m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.1%	-1.6%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+0.1%	-1.8%

AUTOSUR

267 ARV 51

CT : 16/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : WBAVC31080VC54815
N° d'imprimé : S640330423

AUTOSUR
S091S089
26086877
XXXXX