EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330124

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **23/11/2026** | **26087065** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

22/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091F1265

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FT-556-AG (F) | 05/07/2022 | 29/09/2020 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| BMW | 220D |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WBA51AM0107G10189 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10BMWVP072T855 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

105235

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**
1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable, AV.

**Défaillance(s) mineure(s)**
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD,ARG,ARD.
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AR.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**
27/09/2024 : 73317km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -1.3m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 0% | | 4% | |
| **Forces verticales :** | 929daN | | 617daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 353daN | 236daN | 167daN | 212daN |
| Déséquilibre (<20%): | 34% | | 22% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 353daN | 236daN | 167daN | 212daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 62% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%

**Emissions à l'échappement :**
Opacité des fumées (0.23m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -1.5% | -1.1% |

AUTOSUR
**FT-556-AG**
CT : 22/01/2027
N° d'agrément : S091S089
N° de série : WBA51AM0107G10189
N° d'imprimé : S640330124

AUTOSUR
S091S089
26087065
XXXXX