EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330029

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **20/11/2026** | **26086977** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

19/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1435

SIGNATURE :

SD

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EH-173-BK (F) | 29/09/2021 | 28/11/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | ESPACE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1RFC00356916746 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP471C792 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

152892

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.
6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, AVG,C.
8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 P253F P242F
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillance(s) mineure(s)**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARG,ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,AVG.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

19/11/2020 : 89731km / 25/09/2021 : 90578km / 18/09/2023 : 115795km / 15/09/2025 : 137885km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +0.0m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 2% | | 5% | |
| **Forces verticales :** | 1071daN | | 629daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 395daN | 379daN | 241daN | 229daN |
| Déséquilibre (<20%): | 5% | | 5% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 395daN | 379daN | 241daN | 229daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 73% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 20% | | | | |
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -3.4% | -0.7% | | |

AUTOSUR

**EH-173-BK**

CT : 19/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1RFC00356916746
N° d'imprimé : S640330029

AUTOSUR
S091S089
26086977
XXXXX