EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330148

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**23/11/2026**	**26087086**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S1435

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DA-123-QK (F)	14/11/2024	21/11/2013

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CAPTUR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF12R5A1H49536540	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP334U717	ES

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

80560

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG,AVD.

Défaillance(s) mineure(s)

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AR.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.
4.6.1.c.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIERE) : Mauvaise fixation, ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AR,AVG,ARG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

21/11/2019 : 27473km / 18/11/2021 : 30885km / 21/10/2022 : 31704km / 21/11/2023 : 46675km / 12/11/2024 : 59737km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-3.3m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		3%	
Forces verticales :	748daN		482daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	256daN	248daN	136daN	185daN
Déséquilibre (<20%):	4%		27%	
Forces de freinage (efficacité) :	256daN	248daN	136daN	185daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	67%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

Emissions à l'échappement :

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.007

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	+0.3%	-0.5%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.7%	-2.7%

AUTOSUR

DA-123-QK

CT : 22/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF12R5A1H49536540
N° d'imprimé : S640330148

AUTOSUR
S091S089
26087086
XXXXX