PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61540123

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/10/2026	26050106

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091Z1436

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FG-490-CN (F)	21/02/2024	14/05/2019

Marque	Désignation commerciale
SEAT	ATECA

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VSSZZZ5FZK6558476	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10SETVP0077626	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.1.13.a.2. - GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) - AVG, AVD, ARG, ARD
1.1.14.a.2. - TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé - AVG, AVD
4.1.2.a.2. - ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences - D
4.4.1.b.2. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) - ARG
8.2.22.c.2. - OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Codes(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2002
8.2.22.e.2. - OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. - PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route - AV

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. - TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé - ARG, ARD
4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - G
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - AV

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/05/2023 : 77714 Km // 12/02/2024 : 96838 Km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

130 299

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	+4.4 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	6 %		13 %	
Forces verticales :	911 daN		583 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	347daN	344daN	227daN	225daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		1 %	
Force de freinage (efficacité) :	347daN	344daN	227daN	225daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	76 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 30%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -2.3 % D : -3.0 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) : G : -0.6 % D : -3.1 %

FG-490-CN
CT : 04/12/2026

N° d'agrément : S091Z185
N° de série : VSSZZZ5FZK6558476
N° d'imprimé : ZA61540123

S091Z185
26050106
XXXXXXXXX