EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330176

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**24/11/2026**	**26087112**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DB-675-NW (F)	28/10/2014	20/12/2013

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	308

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3L35FAGDS252181	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP009B011	ES

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

165008

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD,ARG,ARD.
3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, AV.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG,AVD,ARD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

28/11/2018 : 67298km / 24/11/2020 : 97962km / 16/02/2023 : 128358km / 06/03/2023 : 130111km / 11/03/2026 : 159419km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+1.7m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	7%		14%	
Forces verticales :	819daN		501daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	287daN	266daN	163daN	171daN
Déséquilibre (<20%):	8%		5%	
Forces de freinage (efficacité) :	287daN	266daN	163daN	171daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	67%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

Emissions à l'échappement :

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.04% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.12% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.014

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-3.1%	-2.6%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.1%	-3.2%

AUTOSUR

DB-675-NW

CT : 23/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF3L35FAGDS252181
N° d'imprimé : S640330176

AUTOSUR
S091S089
26087112
XXXXX