EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330281

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**12/11/2026**	**26086743**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L091S252

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S8111

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DL-338-PA (F)	11/06/2024	31/01/2007

Marque	Désignation commerciale
HONDA	CBR600RR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JH2PC40BX7M000323	L3e	MTT2

Type/CNIT	Énergie
LJH1AL40V158	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visé par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

66035

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.a.7. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme, manquante, endommagée ou mal fixée, AR.
4.3.1.a.7. FEUX STOP : Dispositif défaillant, AR.
4.4.1.a.7. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE : Dispositif défaillant, AR.
6.1.5.e.7. TRANSMISSION : Endommagement de la transmission ou tension anormale de la chaîne ou de la courroie

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES


Emissions à l'échappement :

CO ralenti (≤ 0,5%): 0.22% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%): 0.28%

Niveau sonore (≤ 105 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance) :

M3 : 95.9 dB(A) M4 : 96.2 dB(A) Retenu : 96.2 dB(A)

AUTOSUR



N° d'agrément :
N° de série :
N° imprimé :

AUTOSUR
L091S252
26086743
XXXXX