MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Rapport d'évaluation

F2ML France
181 AVENUE D AIX LES BAINS
74600 SEYNOD



CITROEN C3 BlueHDi 100 S&S BVM6 Auto-E

-

Immatriculation	**GM-609-WX**
VIN	**VF7SXYHTUPT547539**
Première immatriculation	**23/03/2023**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	**03/07/2026 08:39:18**	Adresse d'inspection	**Auto School Marietton Vaugneray**

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**CITROEN**	Boîte de vitesses	**MAN 6 VIT**
Modèle	**C3 BlueHDi 100 S&S BVM6 Auto-E**	Transmission	**Avant**
VIN	**VF7SXYHTUPT547539**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**23/03/2023**	Nombre appuis-têtes	**5**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur intérieur	**Noir**
Type de carrosserie	**Berline**	Couleur carrosserie	**Noir**
Nbre portes	**5**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Type de carburant	**Diesel**		

DOCUMENTS ET CLÉS

Manuel d'utilisation	**Oui**	Certificat immatriculation (original)	**Original**
Carnet d'entretien	**Oui**	Certificat immatriculation (original)	**Oui**
Nbre clés total	**2**	Entretien	**Oui**
Nbre clés télécommandes	**1**		

OPTIONS

Nature de peinture	**Opaque**

Rapport d'évaluation

F2ML France
181 AVENUE D AIX LES BAINS
74600 SEYNOD

DOMMAGES




Compresseur

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Kit réparation pneu

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Revêtement assise siège AVD

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**




Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**

Photos commerciales











