Rapport d'évaluation

F2ML France
181 AVENUE D AIX LES BAINS
74600 SEYNOD



CITROEN Nouvelle C3 PureTech 83 S&S BV

-

Immatriculation	**FT-793-KP**
VIN	**VF7SXHMRVLT622519**
Première immatriculation	**15/10/2020**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	**01/04/2026 15:07:50**	Adresse d'inspection	**GARAGE ROIZOT**

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**CITROEN**	Boîte de vitesses	**MAN 5 VIT**
Modèle	**Nouvelle C3 PureTech 83 S&S BV**	Transmission	**Avant**
VIN	**VF7SXHMRVLT622519**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**15/10/2020**	Nombre appuis-têtes	**5**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur intérieur	**Gris**
Type de carrosserie	**Berline**	Couleur carrosserie	**Blanc**
Nbre portes	**5**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Type de carburant	**Essence**		

DOCUMENTS ET CLÉS

Manuel d'utilisation	**Oui**	Nbre clés télécommandes	**1**
Carnet d'entretien	**Oui**	Certificat immatriculation (original)	**Non**
Nbre clés total	**2**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**

OPTIONS

Nature de peinture	**Opaque**

DOMMAGES








Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Pneu AVD

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Garn montant AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**







Porte AVG

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Répétiteur D

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Aile ARD


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Porte ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**





Porte AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Pare-chocs AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

Photos commerciales







