Rapport d'évaluation

F2ML France
181 AVENUE D AIX LES BAINS
74600 SEYNOD



OPEL CORSA

-

Immatriculation	**GH838WR**
VIN	**VXKUPHMHDN4289933**
Première immatriculation	**16/11/2022**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	**01/06/2026 10:08:29**	Adresse d'inspection	**ANSE GARAGE TRANSPORTS SALEL (AGT SALEL)**

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**OPEL**	Boîte de vitesses	**MAN 5 VIT**
Modèle	**CORSA**	Transmission	**Avant**
VIN	**VXKUPHMHDN4289933**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**16/11/2022**	Nombre appuis-têtes	**5**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur intérieur	**Gris**
Type de carrosserie	**Berline**	Couleur carrosserie	**Gris**
Nbre portes	**5**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Type de carburant	**Essence**		

DOCUMENTS ET CLÉS

Manuel d'utilisation	**Oui**	Certificat immatriculation (original)	**Non**
Carnet d'entretien	**Oui**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**
Nbre clés total	**1**	Entretien	**Oui**
Nbre clés télécommandes	**1**		

OPTIONS

Nature de peinture	**Metallisé**

DOMMAGES





Revêtement assise siège AVG


Type de dommage	**Brûlé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**






Porte AVD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Porte AVG

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Bas de caisse int ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**









Aile ARD

Type de dommage	**Mauvaise réparation**
Mode de réparation	**Peindre**

Commentaires: coulure et peau d'orange





Jante alum. AVD bi-ton/polychrome


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Pare-chocs AR


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Revêtement assise siège AVD



Type de dommage	**Brûlé**
Mode de réparation	**Smart repair**




Intérieur

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**

Pneu ARD

Type de dommage	**Plat**
Mode de réparation	**E - Remplacer**

Rapport d'évaluation

F2ML France
181 AVENUE D AIX LES BAINS
74600 SEYNOD



Kit réparation pneu

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Bas de caisse int ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**





Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**67 - Lustrage**

Rapport d'évaluation

F2ML France
181 AVENUE D AIX LES BAINS
74600 SEYNOD

Photos commerciales





