# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 34872805**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 25/08/2026 | 26000980 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**24/10/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035T101

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L'ILLE

(3) COORDONNÉES : ZA LA MONTGERVALAISE II
35520 LA MEZIERE
Tél : 02.99.13.16.96 - Fax : 02.99.13.16.95

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035T1357

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FW-264-EK (F) | 29/12/2020 | 29/12/2020 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | JUMPER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7YCBNDC12R66168 | N1 | CTTE |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| N10CTRCT1130937 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG
8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0562 P0563
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**
4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation D
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 07/02/2025 : 15104 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

20839

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -0.7 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 8 % | | 7 % | |
| **Forces verticales** : | 1376 daN | | 667 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 505 daN | 494 daN | 235 daN | 247 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 3 % | | 5 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 505 daN | 494 daN | 235 daN | 247 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 72 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Feux de croisement** (-3 % à -0.5 %) : -2.4 % -0.6 %

**FW-264-EK**

**CT:24/10/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S035T101**

**N° SÉRIE : VF7YCBNDC12R66168**

**N° D'IMPRIMÉ : T34872805**

**S035T101**
**26000980**
**XXXXXXXXXX**