N° D'IMPRIMÉ C70247000

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 21/08/2026 | 26002616 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**20/10/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S076C362

(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN

(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
Tél : 02 32 93 92 78

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 076F1279

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| ES-132-MK (F) | 05/12/2017 | 05/12/2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| OPEL | CROSSLAND X |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| W0V7H9EB4J4100320 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PELVP5383296 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

113017

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1339
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 30/11/2021 : 52216 km / 28/11/2023 : 77183 km / 13/11/2025 : 106036 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +1.9 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 4 % | |
| **Forces verticales** : | 834 daN | | 548 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 337 daN | 317 daN | 169 daN | 193 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 6 % | | 13 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 337 daN | 317 daN | 169 daN | 193 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 73 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 % | | -2.2 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -1.3 % | | +1.6 % | | |