PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F070845510**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/09/2026	26045086

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S033F373**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

33530 BASSENS
05.56.38.43.23

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 974D1226

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ES-225-ND (F)	06-12-2017	06-12-2017

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	TRAFIC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1JL000959405058	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP540Z419	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

153950

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable (D)
6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

Défaillances mineures

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVD)
4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse (AR)
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé (ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV,AVD)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) (D)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/12/2021:73500 Kms / 30/11/2023:112180 Kms / 15/12/2023:113112 Kms / 13/10/2025:146902 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-5.8m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		8%			15%	
Forces verticales		1277daN			841daN	
Frein de service						
Forces de freinage	401daN		368daN	247daN		231daN
Déséquilibre (<20%)		9%			7%	
Force de freinage (efficacité)	401daN		368daN	247daN		231daN
Taux d'efficacité (=>58%)			58%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			22%			
Opacité des fumées (0.37m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)		G:-2.5%		D:-1.8%		

ES-225-ND

CT 17/11/2026

N° d'agrément : S033F373
N° de série : VF1JL00095940505

S033F373
26045086
XXXXX

DUPLICATA