RAPPORT D'INSPECTION

XP-110360479













SERPOLLET ILE DE FRANCE

4 RUE DE LA BELLE ETOILE

91540 ORMOY

Identification du véhicule

Réf. client	**5249114**	Immatriculation	**FT-408-VL**
		Date 1ère M.C.	**29/10/2020**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**100297**
Modèle	**Expert Premium Long BlueHDi 12**		
Version			
N° de châssis	**VF3VFAHK8LZ074885**		

Date & lieu de restitution

Date 14/04/2026

Adresse Serpollet
Rue de la Belle Étoile

91540 Ormoy

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Carrosserie	Sans dégâts	Pas de réparation							Non facturé		

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	0,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	0,00 €
TOTAL T.V.A.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**0,00 €**