ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D138988788**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/09/2026	26172522

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **L013D498**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN DU 8 MAI 1945**
(3) COORDONNÉES : **3, Av des Combattants d'Afrique du Nord**

13700 MARIGNANE

Tél : 04.42.77.04.25 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **013D8109**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
5893 KY 05(F)	24/10/2006	11/07/2005

Marque	Désignation commerciale
HARLEY.DAV	Non renseigné

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
5HD1GVW1X5K333600	L3e	MTT2

Type/CNIT	Énergie
LHD17N40T226	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visé par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

89042

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

2.2.2.a.7. COLONNE, TE DE FOURCHE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION: Endommagement ou mauvaise fixation : direction affectée

8.2.2.b.7. ÉMISSIONS DE POLLUANTS: Contrôle impossible des émissions de polluants à l'échappement

8.3.1.a.7. PERTES DE LIQUIDES: Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route: C

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.7.a.6. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN: Usure importante: AV

1.1.8.a.6. TAMBOURS DE FREIN, DISQUES DE FREIN: Disque ou tambour légèrement usé: AV

5.2.3.b.6. PNEUMATIQUES: Pression des pneumatiques anormale ou incontrôlable: AV, AR

Mesure du niveau sonore non réalisée en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre le dispositif de mesure du régime moteur

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Attestation délivrée le 19/09/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00