EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639758694

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**02/10/2026**	**26085636**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L091S252

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 077D8096

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AW-229-NN (F)	29/12/2021	08/07/2010

Marque	Désignation commerciale
DUCATI	MULTISTRADA 1200

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZDMA201ACAB004728	L3e	MTT2

Type/CNIT	Énergie
L3EDUCM20004018	ES

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visé par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

52314

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)
0.1.1.a.7. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme, manquante, endommagée ou mal fixée, AR.
6.1.5.e.7. TRANSMISSION : Endommagement de la transmission ou tension anormale de la chaîne ou de la courroie

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques :
22/07/2024 : 47121km /

Mesure du niveau sonore non réalisée en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre le dispositif de mesure du régime moteur

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Emissions à l'échappement :
Teneur en CO (≤ 4,5%) : 3.95%

AUTOSUR

N° d'agrément :
N° de série :
N° d'imprimé :

AUTOSUR
L091S252
26085636
XXXXX