PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071228164**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/09/2026	26247919

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013F1652

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FQ-231-DV (F)	19-01-2023	02-06-2020

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALYA2BKXLA276364	M1G	VP

Type/CNIT	Énergie
LYS5CE2LA5CDA	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARD)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
28/03/2024:59616 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

119682

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+2.6m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		13%			6%	
Forces verticales		1103daN			993daN	
Frein de service						
Forces de freinage	251daN		248daN	265daN		269daN
Déséquilibre (<20%)		2%			2%	
Force de freinage (efficacité)	452daN		531daN	388daN		353daN
Taux d'efficacité (=>58%)			82%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			19%			

Opacité des fumées (1.50m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.8% D:-0.4%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-3.6% D:-4.0%

FQ-231-DV

CT 28/11/2026

N° d'agrément : S013F187
N° de série : SALYA2BKXLA27636

S013F187
26247919
XXXXX

DUPLICATA