# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001439637

| NATURE DU CONTROLE | DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle volontaire complet | 02/10/2026 | 3563 / 1 |

## INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : S037F128

RAISON SOCIAL :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE
ADRESSE : 7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

## IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 037D1230

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VEHICULE

| N° Immatriculation | Date C.I. | Date 1ere circulation |
|---|---|---|
| GQ-615-DY | 12-07-2023 | 12-07-2023 |

| Genre | Marque | Type |
|---|---|---|
| CTTE | RENAULT | N10RENCTF20 |

| N° de série dans la série du type | Energie |
|---|---|
| VF1MA000570944335 | GO |

| Kilométrage au compteur | Désignation commerciale |
|---|---|
| 209622 | MASTER |

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

COMPAGNIE D EXPLOITATION

ADRESSE : 31 RUE DES AUGUSTIN

76000 ROUEN

**Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu pa le Code de la route.**
**En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.**

## DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

**Défaillances majeures**

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (D)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (D)
6.2.3.c.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées (G)
6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures (D)
7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (AVG)

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (G)
4.4.4.a.1. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT : La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (AVG,AVD)
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,C,D,ARG,ARD)
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVG)

**Document(s) présenté(s)**

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

| M E S U R E S | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Frein de service** | | | | | | |
| Déséquilibre | | 2 | | | 3 | |
| Force | 469 | | 464 | 293 | | 286 |
| Force roue/roue | 469 | | 464 | 293 | | 286 |
| Taux | | | 64 | | | |
| **Frein de stat.** | | | | | | |
| Force | 239 | | | | | 194 |
| Taux | | | 18 | | | |
| Pesée du véhicule | | 1500 | 2356 | | 856 | |
| **Suspension** | | | | | | |
| Efficacité | 68 | | 69 | 44 | | 46 |
| Dissymétrie | | 1 | | | 4 | |
| Dérive | +0.0 | | | | | |
| Feux de croisement | -0.3 | | | | | -0.2 |

Opacité des fumées (<=0.53m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10

DUPLICATA