ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D140634674**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/07/2026	26133431

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/07/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S001D158
(9) RAISON SOCIALE : LAGNIEU AUTO CONTROLE
(3) COORDONNÉES : ZA le Grand Blossieu

01150 LAGNIEU
Tél : 04.74.35.85.65 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 001V0107
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
CL-594-AR(F)	18/10/2018	24/09/2012

Marque	Désignation commerciale
MITSUBISHI	PAJERO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JMBLYV98WCJ402363	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10MTSVP001C424	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

173777

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

NOM ET SIGNATURE DE LA PERSONNE AYANT DEMANDÉ L'ATTESTATION

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : D, G

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV, AR

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

20.09.2024: 163 471 km / 26.09.2022: 144 913 km / 16.10.2020: 130 582 km
17.10.2018: 119 257 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		1 %	
Force verticales :	1154 daN		1342 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	412 daN	383 daN	463 daN	432 daN
Déséquilibre (< 20%) :	8 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	412 daN	383 daN	463 daN	432 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 67 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 18 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.55m^{-1}) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.5 %	-0.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-0.5 %	-1.5 %		