PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 73854987

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/10/2026	26004222

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 060C1127

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DT-694-KJ (F)	03/04/2024	20/07/2015

Marque	Désignation commerciale
BMW	SERIE 6

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBA6E410X0G376856	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10BMWVP024X508	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
3.2.1.b.2. ÉTAT DES VITRAGES : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences AVG, AVD
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD
5.3.3.c.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Modification présentant un risque AVG , ARD, AVD, ARG

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2297 P2A00

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/08/2019 : 127132 km / 31/08/2021 : 139054 km / 09/09/2023 : 155122 km / 20/02/2024 : 158443 km / 17/03/2026 : 188370 km / 19/03/2026 : 188551 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

196379

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		0 %	
Forces verticales :	1077 daN		965 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	406 daN	379 daN	340 daN	322 daN
Déséquilibre (<20%) :	7 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	406 daN	379 daN	340 daN	322 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.7 %	-2.7 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-0.4 %

DT-694-KJ

CT:01/12/2026

N° D'AGRÉMENT : S060C094

N° SÉRIE : WBA6E410X0G376856

N° D'IMPRIMÉ : C73854987

S060C094
26004222
XXXXXXXXXX