# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 73855021**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 05/10/2026 | 26004255 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**04/12/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 095T1375

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EW-693-CD (F) | 31/01/2019 | 27/03/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 308 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3LPHNSPJS053136 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10PGTVP071T366 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

**Défaillances mineures :**
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D' IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 11/03/2022 : 30941 km / 14/03/2024 : 47817 km / 17/03/2026 : 65568 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

70911

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +0.7 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 0 % | | 4 % | |
| **Forces verticales** : | 779 daN | | 484 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 284 daN | 277 daN | 176 daN | 162 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 3 % | | 8 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 284 daN | 277 daN | 176 daN | 162 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.07 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.004

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.4 % -0.8 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % +0.1 %

**EW-693-CD**

**CT:04/12/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S060C094**

**N° SÉRIE : VF3LPHNSPJS053136**

**N° D'IMPRIMÉ : C73855021**

**S060C094**
**26004255**
**XXXXXXXXXX**