# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071253205**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 07/10/2026 | 26203784 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

06/10/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**


(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035S0157

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FP-937-VQ (F) | 26-06-2023 | 15-05-2020 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| TMAJ3817ALJ079285 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10HMCVP002X871 | GH |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

66322

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P029C

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/05/2024:42504 Kms / 09/05/2026:64212 Kms / 01/07/2026:65581 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +1.0m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 7% | | | 4% | |
| **Forces verticales** | | 949daN | | | 661daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 365daN | | 357daN | 216daN | | 221daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 3% | | | 3% | |
| Force de freinage (efficacité) | 365daN | | 357daN | 216daN | | 221daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 71% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 19% | | | |
| **Opacité des fumées** (0.51m-¹) C1:0.16 C2:0.10 | | | | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | | G:-0.8% | | D:-0.6% | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | | G:-2.3% | | D:-1.2% | |

**FP-937-VQ**

**CT 06/10/2028**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : TMAJ3817ALJ079285

**S035F335**
**26203784**
**XXXXX**

PUBLICATA