PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071413045**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/10/2026	26248263

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013C1420

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EH-372-EH (F)	30-11-2016	30-11-2016

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	3008

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3MRHNYHGS308920	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP056C170	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AV,AR)

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (D)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR)

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/11/2020:62473 Kms / 07/11/2022:97255 Kms / 24/10/2024:130643 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

162463

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-4.3m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	3%			1%		
Forces verticales	843daN			576daN		
Frein de service						
Forces de freinage	288daN		236daN	206daN		193daN
Déséquilibre (<20%)	19%			7%		
Force de freinage (efficacité)	288daN		236daN	206daN		193daN
Taux d'efficacité (=>58%)	65%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	19%					

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.04% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.026

Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-1.1%	D:-2.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:+0.3%	D:-4.0%

EH-372-EH

CT 11/12/2026

N° d'agrément : S013F187
N° de série : VF3MRHNYHGS30892

S013F187
26248263
XXXXX

DUPLICATA