PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z030279992**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/10/2026	26014506

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

11/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037Z1194

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FR-460-SJ (F)	07/03/2022	17/01/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3 AIRCROSS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF72RHNSJK4188245	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
2RHNSJ-R1B000	FE

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/01/2023 : 65186 km / 17/01/2025 : 96371 km / 21/01/2026 : 109765 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

119240

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	2%		8%	
Forces verticales :	790 daN		502 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	287 daN	271 daN	204 daN	180 daN
Déséquilibre (<20%) :	6%		12%	
Forces de freinage (efficacité):	287 daN	271 daN	204 daN	180 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	72			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 26%			

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3%) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.06 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.014

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.2%	-0.2%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	+1.8%	-0.4%

DUPLICATA

FR-460-SJ

CT 11/12/2026

S037Z182
26014506
XXXXX

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

N° DE SÉRIE : VF72RHNSJK4188245

N° D'IMPRIMÉ : Z030279992