Immat:	**GN-187-MA**
Marque:	**PEUGEOT**
Modèle:	**208 2**
Version:	**208 PureTech 100 S&S EAT8 Style**
Chassis:	**VR3UPHNKSP5024758**
Kilométrage:	**40112**
Date 1ère M.C.:	**21/04/2023**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Essence**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Gris**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**75 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✗ Original
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	2
Type de jantes (montées)	Aluminium
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	4,4 mm	195/55/16/91/H	Michelin
	ARG	4,5 mm	195/55/16/91/H	Michelin
	AVD	4,4 mm	195/55/16/91/H	Michelin
	ARD	4,2 mm	195/55/16/91/H	Michelin
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Kit réparation	✓

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre	72,96
2	Porte ARD	Bosse(s)	Acceptable	0,00
3	Porte ARG	Bosse(s)	Acceptable	0,00
4	Porte AVG	Bosse(s)	Acceptable	0,00
5	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Lustrage	0,00
6	Porte AVD	Griffe(s)	Lustrage	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T.	**€ 72,96**
MONTANT T.V.A.	**€ 14,59**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**€ 87,55**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre**
Type de climatisation	**Clim. automatique**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

ADRESSE DE RESTITUTION
02/10/2026 14:00:00
Renault Montpellier
Rue de l'Industrie
34000 Montpellier

ADRESSE DE LOCATAIRE
Interfimo

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
Renault Montpellier
Rue de l'Industrie
34000 Montpellier

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Stéphane 618 - DERAMBURE
02/10/2026 14:37



Signataire Conducteur Mme FABRESSE
02/10/2026 14:37



Signataire Distributeur khalid rougui
02/10/2026 14:39

