| | |
|---|---|
| Immat: | **GF071PA** |
| Marque: | **FIAT** |
| Modèle: | **500X1.0 FireFly Turbo T3 120ch Cross** |
| Version: | |
| Chassis: | **ZFANF2D34MP958101** |
| Kilométrage: | **46214** |
| Date 1ère M.C.: | **31/03/2022** |
| Type de carrosserie: | **SUV** |
| Motricité: | **Avant** |
| Boite de vitesse: | **MAN 6** |
| Energie: | **Essence** |
| Euro Standard: | |
| Couleur carrosserie | **Noir** |
| Couleur intérieur | **Gris** |
| Nature de peinture | **Metallisé** |
| Nbre portes | **5** |
| Nbre sièges | **5** |
| Niveau carburant | **50 %** |
| Nombre appuis-têtes | **5** |

## DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ? | ✘ |
| Batterie fonctionnante | ✔ |
| Carnet d'entretien | ✔ |
| Certificat immatriculation (original) | ✔ Original |
| Manuel d'utilisation | ✔ |
| Moteur fonctionnant | ✔ |
| Nbre clés télécommandes | 1 |
| Nbre clés total | 2 |
| Type de jantes (montées) | Aluminium |
| Véhicule roulant | ✔ |

## DONNÉES GÉNÉRALES

| | Empt | Profil | Dimension | Marque |
|---|---|---|---|---|
| Été | AVG | 3,6 mm | 215/55/17/94/V | Bridgestone |
| | ARG | 6 mm | 215/55/17/94/V | Bridgestone |
| | AVD | 4 mm | 215/55/17/94/V | Bridgestone |
| | ARD | 5,9 mm | 215/55/17/94/V | Bridgestone |
| | **Empt** | **Profil** | **Dimension** | **Marque** |
| Hiver | AVG | | | |
| | ARG | | | |
| | AVD | | | |
| | ARD | | | |

**Matériel de secours**

| | |
|---|---|
| Compresseur | ✔ |
| Kit réparation | ✔ |

**AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite**

| N° | Localisation du dommage | Nature | Type de réparation | Coût facturable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavillon | Grêlé | Forfait grêle | 300,00 |
| 2 | Pneu AVG | Hors tolérance | E - Remplacer | 95,36 |
| 3 | Porte ARG | Bosse(s) | LI - Réparer et peindre (complet) | 160,50 |
| 4 | Porte AVD | Griffe(s) | Peindre | 142,50 |
| 5 | Jante alum. AVD bi-ton/polychrome | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) | 98,80 |
| 6 | Jante alum. ARD bi-ton/polychrome | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) | 98,80 |
| 7 | Boitier rétroviseur ext D | Griffe(s) | Peindre | 17,10 |
| 8 | Jante alum. AVG bi-ton/polychrome | Griffe(s) | Acceptable | 0,00 |
| 9 | Pare-chocs AR | Griffe(s) | Lustrage | 0,00 |
| 10 | Pare-chocs AV | Griffe(s) | Acceptable | 0,00 |
| 11 | Porte AVG | Bosse(s) et griffe (s) | Acceptable | 0,00 |

**TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T.** **€ 913,06**
**MONTANT T.V.A.** **€ 182,61**
**TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.** **€ 1095,67**

## EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

| | |
|---|---|
| Accoudoir central AV | ✔ |
| Cache bagages | ✔ |
| Radio | ✔ |
| Régulateur de vitesse | ✔ |
| Revêtement de siège | Tissu / Autre Semi-cuir |
| Type de climatisation | Clim. automatique |
| Vitres électriques AR | ✔ |
| Vitres électriques AV | ✔ |
| Volant cuir | ✔ |
| Volant multifonctions | ✔ |

## EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

| | |
|---|---|
| Camera de recul | ✔ |
| Radar parking AR | ✔ |
| Radar parking AV | ✔ |

**ADRESSE DE RESTITUTION**
25/09/2026 15:40:00
PARIS PRO AUTO NEGOCE
RUE LEDRU ROLLIN
94100 ST MAUR DES FOSSES

**ADRESSE DE LOCATAIRE**

**ADRESSE DE DEPOSITAIRE**
PARIS PRO AUTO NEGOCE
RUE LEDRU ROLLIN
94100 ST MAUR DES FOSSES

**Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage**

**Signataire Inspecteur** Marie-Laure 120 - DELBOUIS
25/09/2026 15:43



**Signataire Conducteur** Mme DERAY VALERIE
25/09/2026 15:40



**Signataire Distributeur** fred
25/09/2026 15:43

