Immat:	**GQ751ZN**
Marque:	**FIAT**
Modèle:	**500e Berline MY23500e berline 23,8 kWh**
Version:	
Chassis:	**ZFAEFAA22PX182898**
Kilométrage:	**5660**
Date 1ère M.C.:	**31/08/2023**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Electrique**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Blanc**
Couleur intérieur	**Anthracite**
Nature de peinture	**Opaque**
Nbre portes	**3**
Nbre sièges	**4**
Niveau carburant	**0 %**
Nombre appuis-têtes	**4**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✓ Original
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	2
Nbre clés total	4
Type de jantes (montées)	Aluminium
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	4,5 mm	185/65/15/88/T	Continental
	ARG	4,9 mm	185/65/15/88/T	Continental
	AVD	5 mm	185/65/15/88/T	Continental
	ARD	5 mm	185/65/15/88/T	Continental
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Nbr cable de charge (charge rapide)	1

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Câble de recharge (normal)	Manque	E - Remplacer	219,34
2	Aile ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	183,36
3	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Lustrage	0,00
4	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Acceptable	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 402,70**

MONTANT T.V.A. **€ 80,54**

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 483,24**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Cache bagages	✓
Radio	✓
Régulateur de vitesse	✓
Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. automatique
Vitres électriques AV	✓
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Phares Xenon/LED/Laser	✓

ADRESSE DE RESTITUTION

07/10/2026 10:10:00
SPEED PARIS 75
18 RUE DE BASSANO
75016 PARIS

ADRESSE DE LOCATAIRE

ADRESSE DE DEPOSITAIRE

SPEED PARIS 75
18 RUE DE BASSANO
75016 PARIS

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Mickael 147 - LE CORNEC
07/10/2026 10:42



Signataire Conducteur M CHEKROUN
07/10/2026 10:45



Signataire Distributeur deleu
07/10/2026 10:43

