EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639758973

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**14/10/2026**	**26085897**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 092S1321

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FS-802-GR (F)	27/03/2024	27/08/2020

Marque	Désignation commerciale
OPEL	CROSSLAND X

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W0V7H9EJ2L4277491	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PELVP6315762	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

120051

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) critique(s)

5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée, AVD,AVG.

Défaillance(s) majeure(s)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG,ARD.
8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2448 P00BD
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.
6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AV.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

27/03/2024 : 37951km / 14/03/2026 : 108960km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-2.2m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	5%		21%	
Forces verticales :	839daN		484daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	295daN	277daN	176daN	171daN
Déséquilibre (<20%):	7%		3%	
Forces de freinage (efficacité) :	295daN	277daN	176daN	171daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	69%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.6%	-1.4%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+2.0%	-1.5%		

AUTOSUR

FS-802-GR

CT : 14/10/2026

N° d'agrément : S091S089
N° de série : W0V7H9EJ2L4277491
N° d'imprimé : S639758973

AUTOSUR
S091S089
26085897
XXXXX