EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTO CONTROL

N° d'imprimé : D141337232

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/10/2026	26002848

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L086D172

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 14 Rue Maryse Bastié

86100 CHATELLERAULT

Tél : 05.49.86.75.04 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 086S8022

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
CX-280-AM(F)	02/07/2026	18/07/2013

Marque	Désignation commerciale
MV AGUSTA	F3 800

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCGF321AADV003235	L3e	MTT2

Type/CNIT	Énergie
L3EMVGM2000R027	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

17184

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.1.2.a.7. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE OU DU LEVIER A MAIN DU DISPOSITIF DE FREINAGE: Course trop grande, réserve de course insuffisante: AV

1.1.8.a.7. TAMBOURS DE FREIN, DISQUES DE FREIN: Disque ou tambour usé ou encrassé: AV

4.4.1.a.7. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE: Dispositif défaillant: AVD

6.1.5.e.7. TRANSMISSION: Endommagement de la transmission ou tension anormale de la chaîne ou de la courroie

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques :

21.04.2026: 16 385 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,5%) : 0.10% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%) : 0.21%

Niveau sonore (≤ 107 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)

M2 : 96.9 dB(A) M3 : 97.1 dB(A) Retenu : 97.1 dB(A)

[redacted]