MACADAM

Immat:	**GA-804-QJ**
Marque :	**PEUGEOT**
Modèle:	**3008 1.5 BLUEHDI130 GT**
Version:	
Chassis:	**VF3MCYHZMLS319190**
Kilométrage:	**98607**
Date 1ère M.C.:	**07/07/21**
Type de carrosserie:	**Tous terrains**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**MAN 6 VIT**
Energie:	**Diesel**
Euro Standard:	
Niveau carburant:	**0 %**
Nbre sièges:	**5**
Nombre appuis-têtes:	**5**
Couleur carrosserie:	**Noir**
Nature de peinture:	**Metallisé**
Couleur intérieur:	**Noir**

DONNÉES GÉNÉRALES

	Oui	Non
Certificat immatriculation (original)	✓	
	Original	
Carnet d'entretien		✗
Manuel d'utilisation		✗
Moteur fonctionnant	✓	
Batterie fonctionnante	✓	
Véhicule roulant	✓	
Nbre clés total	2	
Nbre clés télécommandes	2	

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Make
Été monté	AVG	3,1 mm	225/55/18/102/V	Continental
	ARG	6,9 mm	225/55/18/102/V	Continental
	AVD	2,6 mm	225/55/18/102/V	Continental
	ARD	7 mm	225/55/18/102/V	Continental
Hiver	Empt	Profil	Dimension	Make
	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Type de jantes (montées): Aluminium

Matériel de secours

	Oui	Non	Accept.	Non accept.
Kit réparation	✓		✓	
Compresseur	✓		✓	
Câble de charge	**Véhicule thermique / non rechargeable**			

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature
1	Intérieur	Sale
2	Pneu AVG	Hors tolérance
3	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)
4	Pneu AVD	Hors tolérance
5	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)
6	Pare-chocs AV	Griffe(s)
7	Aile ARD	Bosse(s) et griffe(s)
8	Porte ARD	Griffe(s)
9	Porte AVD	Bosse(s) et griffe(s)
10	Pare-chocs AR	Griffe(s)

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Radio	✓	GPS	✓
Vitres électriques AV	✓	Vitres électriques AR	✓
Régulateur de vitesse	✓	Volant multifonctions	✓
Volant cuir	✓	Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓	Type de climatisation	Clim. automatique
Revêtement de siège	Cuir Alcantara		

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Phares Xenon/LED/Laser	✓	Radar parking AV	✓
Radar parking AR	✓	Camera de recul	✓

ADRESSE DE RESTITUTION
27/08/26
PEUGEOT - Société Automobile de Saint Jean
Rue Roger Menaud
17400 Saint-Jean-d'Angély

ADRESSE DE DÉPÔT

LOCATAIRE

DEPOSITAIRE

Inspection sous réserve état mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Le garage est-il intéressé par le rachat de ce véhicule ? Oui Non

Signataire Inspecteur
27/08/2026 10:05:15
Corentin 231 - SOULARD
(Inspecteur)

Signataire
27/08/2026 10:05:01
M BECU
(Conducteur)

Signature



Signature
Pas de contrepartie
(Distributeur)

Pas de signature.
Pas de contrepartie.

« Le locataire ou son représentant certifie qu'à sa connaissance le véhicule n'a subi aucune transformation, modification ou accident non déclaré au bailleur qui pourrait modifier la structure du véhicule ou un organe de sécurité et que le chiffre inscrit au totalisateur kilométrique correspond bien aux kilomètres parcourus. La dépréciation éventuelle du véhicule résultant de sa nécessaire remise en état au regard de l'état standard attendu (Cf. conditions générales du contrat de location) est à la charge du locataire et donnera lieu à la facturation par le bailleur d'une « indemnité de dépréciation ». Le locataire déclare qu'il ne connait pas de dégradations à ce véhicule autres que celles mentionnées ci-dessus. »

Rappel : Le rapport de l'inspecteur fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dans un délai de huit(8) jours suivant la réception du rapport d'inspection par ce dernier. Les conclusions de la contre-expertise contradictoire devront être transmises au bailleur dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la notification.