MACADAM

Immat:	**FP-756-DS**
Marque :	**CITROEN**
Modèle:	**C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine - 1CB**
Version:	
Chassis:	**VF7SXHNPYKT734449**
Kilométrage:	**27940**
Date 1ère M.C.:	**02/03/20**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Essence**
Euro Standard:	
Niveau carburant:	**25 %**
Nbre sièges:	**5**
Nombre appuis-têtes:	**5**
Couleur carrosserie:	**Gris Foncé**
Nature de peinture:	**Metallisé**
Couleur intérieur:	**Noir**

DONNÉES GÉNÉRALES	Oui	Non
Certificat immatriculation (original)	✔	
	Original	
Carnet d'entretien	✔	
Manuel d'utilisation	✔	
Moteur fonctionnant	✔	
Batterie fonctionnante	✔	
Véhicule roulant	✔	
Nbre clés total	1	
Nbre clés télécommandes	1	

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Make
Été monté	AVG	5 mm	205/55/16/91/H	Uniroyal
	ARG	5 mm	205/55/16/91/H	Michelin
	AVD	5 mm	205/55/16/91/H	Uniroyal
	ARD	5,4 mm	205/55/16/91/H	Michelin
Hiver	Empt	Profil	Dimension	Make
	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Type de jantes (montées): Tôle

Matériel de secours

	Oui	Non	Accept.	Non accept.
Roue de secours	✔		✔	
Cric	✔		✔	
Câble de charge	**Véhicule thermique / non rechargeable**			

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature
1	Voyant défaut	Allumé
2	Clef de contact TC	Manque
3	Aile AVG	Mauvaise réparation
4	Porte AVG	Mauvaise réparation
5	Base rétroviseur ext G	Cassé
6	Porte ARG	Mauvaise réparation
7	Aile ARG	Mauvaise réparation
8	Pare-chocs AV	Griffe(s)
9	Moulure de pare-chocs AV	Griffe(s)
10	Moulure d'aile ARD	Griffe(s)
11	Pare-chocs AR	Mauvaise réparation
12	Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)
13	Moulure de pare-chocs ARD	Griffe(s)
14	Antenne	Manque
15	Pavillon	Bosse(s)

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Radio	✔	GPS	✔
Vitres électriques AV	✔	Régulateur de vitesse	✔
Volant multifonctions	✔	Volant cuir	✔
Cache bagages	✔	Type de climatisation	Clim. automatique
Revêtement de siège	Tissu / Autre		

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Phares Xenon/LED/Laser	✔	Radar parking AR	✔
Camera de recul	✔		

ADRESSE DE RESTITUTION
23/09/26
Transports Rabouin
Zone Artisanale Les Marsandes, 91790 Boissy-sous-Saint-Yon
91790 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRESSE DE DÉPÔT

LOCATAIRE

DEPOSITAIRE

Inspection sous réserve état mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Le garage est-il intéressé par le rachat de ce véhicule ? Oui Non

Signataire Inspecteur Serge 119 - LAZAREVIC (Inspecteur)
23/09/2026 11:00:44



Signataire Pas de contrepartie (Conducteur)

Signature Pas de signature. Pas de contrepartie.

Signature domingo (Distributeur)
23/09/2026 11:00:38



« Le locataire ou son représentant certifie qu'à sa connaissance le véhicule n'a subi aucune transformation, modification ou accident non déclaré au bailleur qui pourrait modifier la structure du véhicule ou un organe de sécurité et que le chiffre inscrit au totalisateur kilométrique correspond bien aux kilomètres parcourus. La dépréciation éventuelle du véhicule résultant de sa nécessaire remise en état au regard de l'état standard attendu (Cf. conditions générales du contrat de location) est à la charge du locataire et donnera lieu à la facturation par le bailleur d'une « indemnité de dépréciation ». Le locataire déclare qu'il ne connait pas de dégradations à ce véhicule autres que celles mentionnées ci-dessus. »

Rappel : Le rapport de l'inspecteur fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dans un délai de huit(8) jours suivant la réception du rapport d'inspection par ce dernier. Les conclusions de la contre-expertise contradictoire devront être transmises au bailleur dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la notification.